

# A1 电脑鞋楦扫描机



把样楦经过扫描轮扫描后生成楦样数据，并把数据文件传输到其他生产鞋楦机械或设计软件中使用。

## A1 技术参数

每分钟转速	0-10
滚轮规格	$\phi 84 \times 32/29$
精度（扫描）分辨率（1微米）	$\pm 0.005\text{m/m}$
规格	2000 × 880 × 1750
重量	450kg
用电量	1.5kw

